

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

AE 0325.00.00 СБ



- * Размеры для справок
- $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$
- Сварка полуавтоматическая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
- Облой, окалину удалить.

Согласовано

					АЕ 0325.00.00 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
								3614,8	1:40
						Лист		Листов 1	
						"000" КМЗ			
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									

Копировал

Формат А3